總務科

興革日期:99年2月1日

興革事項:電影放映室規劃為和三舍。

內容說明:為改善受刑人居住空間擁擠現象,特成立和三舍,將

電影放映室廁所改善並設置盥洗設施。

<u>對照表</u>	•	
相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
和三舍浴廁牆面		
和三舍浴廁施工		
和三舍牆面粉刷		

其它相關相片













臺灣宜蘭監獄對外公文書興革表

總務科

興革日期:99年2月12日

興革事項:本監對外公文書規範

内容說明:規範本監對外之公文書格式,內容包括文體、字體、

行距、版面設置、封面印刷等等,期使本監對外之公

文書有一致性,提升公文書品質。

対 然 衣 ・	
改善前(現行作法)	改善後(興革作法)
無規範。	壹、封面(底)
,, 25, 25	一、封面(底)如用彩色,採 150 磅色
	紙;如用白色,則與內頁同,並以
	A3 紙張印製後折疊裝訂。
	二、封面應印製會議名稱(「00會
	議」)、資料、報告題目、報告人職
	稱、姓名、報告時間及報告地點,
	並外加框線(封面格式如後附)。
	貳、內頁
	內頁採 80 磅模造紙;如用影印,則採
	再生紙。
	多、版面設定
	紙張大小採A4紙張,方向縱向。封
	面邊界上 <u>3公分、下2公分</u> ,左 <u>2.5</u>
	<u>公分、右 2.5 公分</u> 。內頁邊界上 <u>4</u>
	$\frac{2}{2}$ 、下 $\frac{3}{2}$ 、 $\frac{3}{2}$ 、 $\frac{3}{2}$ 、 $\frac{3}{2}$ $$
	右(外)2.5公分,左右對稱。
	肆、頁碼及會議名稱
	每頁加註頁碼,頁碼位置頁首,對
	齊方式外;頁碼格式以1、2、3…方
	式表達。另加註會議名稱(「〇〇會
	議」資料),標楷體 10 號,位置頁
	首,對齊方式奇數頁靠右,偶數頁
	靠左。
	伍、格式
	一、以 Word 格式,字型採 Windows 系
	統內建之標楷體。
	二、字型大小:封面之會議名稱(「0
	0會議」資料)標楷體(以下同),
	視字體多寡採 14 或 16 號、置中對

齊;報告題目 28 號、加黑、置中;報告人及報告地點 15 號;報告時間 13 號。內頁報告名稱 22 號、加黑、標題 16 號、加黑、內文 16 號、會議名稱 (「〇〇會議」資料)、頁碼 10 號。

- 三、行距採固定行高,行高 24pt;內頁 報告題目與前段距離 0 列,與後段 距離 1.5 列;內頁段落標題與前、 後段距離以及段落間距離均為 2.5pt。有關法案研擬中之會議紀 錄,為方便核稿人員或部外委員做 文字上之修正,可保留較寬之行 距,俟定稿後,則遵循規定之格 式。
- 四、對行政院或其他機關提出之報告, 如行政院等已規定報告撰寫之格 式者,不受本格式限制。

陸、體例

表達各項順序之數字與符號採一字 (符號)一碼方式處理,其表達方 式為壹、貳、參、…,一、二、三、…, (一)(二)(三)…,1、2、3、…, (1)(2)(3)…,甲、乙、丙、…。 格式如下:

內頁報告題目(標楷體 22 號字、加黑、低 五格、與前段距離 0 列、與後段距離 1.5 列)

壹、(內頁標題標楷體16號字、加黑)

(一) 1、 (1) 甲、

柒、印刷

採雙面印刷。

捌、裝釘

報告採直式橫寫,由上而下,由左至 右,左側裝訂,採等距方式裝釘三 針;如僅供內部會議使用,可裝釘兩 針,以方便回收時,節省起釘時間。

總務科

興革日期:99年3月5日

興革事項: 忠教區設置遠距接見室隔間。

內容說明:為因應受刑人遠距接見需求,特於忠教區設置遠距接

見室。

對照表	•	
相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
忠教區遠距接見室隔間		A
忠教區遠距接見室油漆		
忠教區遠距接見室油漆		

總務科

興革日期:99年3月10日

興革事項:中央台吸煙區設施改善。

內容說明:為改善戶外吸煙空間並提供同仁臨時性休憩場所,特

於中央台南端規劃此設施。

對照表	•	
相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
中央台南側吸煙區地坪		
中央台南側吸煙區地磚		
中央台南側吸煙區地磚		

總務科

興革日期:99年3月18日

興革事項:接見室戶外休息區地坪改善施工。

內容說明:本監為提供會客家屬寬闊及舒適的休憩空間,奉 典

獄長指示除了於接見室戶外休息區設置阿里山帳以遮

陽避雨外,為使地坪適於行走及改善積水問題,因此

採用符合環保要求之施工方式舖設連鎖地磚並於三月

下旬施作完成。

相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
行樓 市東向		
行政大 樓外門 市東端 北向		

行樓 市 西北向





行 樓 外 門 市 西 向





其它相關相片













總務科

興革日期:99年3月19日

興革事項:少年教室盥洗室整修為少年寢室案

內容說明:為提供少年專用寢室俾提昇居住品質,特將少年教室

旁之盥洗室整修為木板地坪之寢室,供本監之收容少

年專用。

對照表	•	
相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
少年寢室盥洗區		
少年寢室外牆		
少年寢室地坪		

少年寢室牆面整修





少年寢室木地板





少年寢室走廊





其它相關相片









總務科

興革日期:99年4月1日

興革事項:統一各科室使用之公文夾格式。

內容說明:為讓陳核 (閱)之公文夾更具美觀及質感,提升本監

文書品質,除要求汰換老舊公文夾外,更統一規範各

科室公文夾之字體、黏貼方式,以讓公文夾更具美觀。

相片 (地點)	改善前	改善後
公文夾	臺灣宜蘭監獄	普通件 臺灣宜蘭監獄公文夾 總務科/文統
公文夾	多港宜願監狱 魏務科	墨湾宜蘭監禁公文夾

<u>總務科</u> 興革日期:99年4月2日

興革事項:行政大樓地下室增設倉庫隔間施工。

內容說明:行政大樓地下室原為外清庫房,為增加運用空間經規

劃增設兩間倉庫供有需要科室運用。

對昭表:

對照表	•	
相片 (地點)	改善前(施工中)	改善後
正面隔牆施工		
中間隔牆施工		
正面隔牆施工		

其它相關相片







總務科

興革日期:99年4月28日

興革事項: 女監工場吸煙專區改善。

內容說明:為因應女監吸煙工場之專區設置,於女一工吸煙區改

善隔間。

對照表	•	
相片(地點)	改善前 (施工中)	改善後
女一工場浴室吸煙區		
女一工場吸煙區格柵		
其它相關相片		







總務科

興革日期:99年4月28日

興革事項:女監工場太陽西曬改善。

內容說明:為改善女監二樓西曬問題,因此於女監西側外牆設置

遮陽網以阻絕太陽西曬並達降低室內溫度效果。

對照表	•	
相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
女監西側南端遮陽網		
女監西側北端遮陽網		
女監西側入口端		

其它相關相片



遮陽網下端固定



遮陽網固定繩施工



遮陽網固定繩施工

總務科

興革日期:99年5月4日

興革事項:污水場曝氣槽爬梯更新改善。

內容說明:污水場因酸性氣體含量較高致曝氣槽爬梯鏽蝕嚴重,

為維護爬梯之使用安全責由營繕隊鐵工施作更新爬梯

一組。

相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
曝氣槽爬梯更新		
曝氣槽爬梯更新		

總務科

興革日期:99年5月7日

興革事項:管教樓備勤室浴廁整修改善施工。

內容說明:管教樓備勤室浴廁設備老舊,為提升戒護同仁生活品

質,因此奉 典獄長指示更新牆面、地坪磁磚及天花

板等相關衛浴設施,並於五月中旬施作完成。

對照表	•	
相片 (地點)	改善前(施工中)	改善後
備勤室 浴 修 前		
備勤室 浴廁地 坪整修		
備勤室 浴廁 面整修		

備勤 新 順 磁 本 施 工





備勤室 浴廁地 坪磁磚 施工






備勤室 浴廁地 坪磁磚 施工





備勤室 浴廁天 花板 工





其它相關相片













總務科

興革日期:99年5月13日

興革事項:員工餐廳增設安全防護設施。

內容說明:為維護員工餐廳戒護安全,於餐廳南端兩側設置菱形

網圍籬使獨立一區,並將爬梯移至西端一哨可視處以

便於管理員工餐廳雜役之作業及限制活動區域以達戒

護安全之需求。

相片(地點)	改善前(施工中)	改善後
員 廳 東 置 朝 設 籬		
員 廳 西 置餐 側 設 籬		AULO

員工 震南側 置籬施 工





員工餐 廳南側 爬梯移 位





其它相關相片















臺灣宜蘭監獄公文書用章興革表


總務科

興革日期:99年5月17日

興革事項:本監公文書用章基本範例

內容說明:規範本監各式公文書承辦人員、複核人員及核決人員

用章位置,也規範各層級簽章之格式及大小。



總務科

興革日期:99年5月17日

興革事項:管教樓備勤室增設紗門。

內容說明:管教樓二樓管理員備勤室原未設紗門,為維護戒護科

同仁休息品質計增設八扇紗門,並於五月上旬完成。

<u>對照表</u>	•	
相片(地點)	改善前(施工中)	改善後
管教樓二樓備勤室西側		
管教樓二樓備勤室紗門		
管教樓二樓備勤室東側		

其它相關相片







總務科

興革日期:99年6月1日

興革事項:行政大樓入口廊道天花板油漆粉刷。

內容說明:行政大樓入口廊道易受戶外氣候影響,致天花板油漆

容易剝落且許久未整理維護,因此責由外清組重新油

漆粉刷。

對昭表:

<u> 對照衣</u>	•	
相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
行樓 東花漆		
行樓西花漆		
行 樓 處 板油漆		

總務科

興革日期:99年6月7日

興革事項:行政大樓接見室窗口牆面油漆粉刷。

內容說明:為提供接見家屬良好接見環境,除將接見室牆面及接

見窗口木框清潔外並重新油漆粉刷且持續清潔維護。

對照表	•	
相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
接見室窗口牆面油漆		
接見室窗口牆面油漆		
接見室窗口木框油漆		

其它相關相片













總務科

興革日期:99年6月9日

興革事項: 設置司機休息區供來監貨車司機休息場所。

內容說明:為響應節能減碳,因此設立司機休息區供來監進出貨

司機於等待車檢站開門時間能夠將車熄火並下車等

候。

對照表: 相片 改善前 (施工中) 改善後 (地點) 車檢站 入口東 端設置 司機休 息區地 坪整修 車檢站 入口東 端設置 司機休 息區地 坪整地 車檢站 入口東 端設置 司機休 息區地 坪整修

車入端司息坪檢口設機區整地東置休地修





車入端司息站東置休





車入端停火站東置熄示





車內扇停火站門置熄示





其它相關相片













總務科

興革日期:99年7月31日

興革事項:改善伙食、熱開水之運送安全

內容說明:本監現有4座貨物升降機(含女監1座),係於81年

遷監時設置,然因機件老舊,不堪修復已無法使用。

因此,炊場每日運送至二樓各教區場舍之滾燙開水、

湯桶,須由雜役協助搬運抬送,但為避免上下樓搬運 時,因不慎致湯、水濺或翻覆而燙傷身體。經考量後,

於貨物升降機未汰換前,自本(99)年8月起,改採

以小型不鏽鋼桶及新購開水車運送,以確保搬送過程

之安全。

料昭丰:

對照衣	•	
相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
飯菜餐桶		
熱開水車		

送餐車





其它相關相片







總務科

興革日期:99年11月30日


興革事項:行政大樓車檢站鐵門更新。

內容說明:車檢站鐵門已使用將近二十年,因門板、鉸鏈老舊變

形,開關門極為不便,因此更新為不鏽鋼電動門,以

方便同仁執勤。

到 然 长 ·			
相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後	
車檢站北側入口阻車柵			
阻車柵基座施工		DINITION OF THE STREET	
	甘它和圆和已(施工和已)		









總務科

興革日期:99年11月30日

興革事項:行政大樓車檢站設置阻車柵。

內容說明:為提防止受刑人劫車脫逃事件發生,於重要路口設置

跳動路面外並於行政大樓車檢站南側設置阻車柵,以

防止車輛衝撞。

相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
車檢站南側入口阻車柵		
阻車柵基座施工	48 1 2 78	

阻 車栅基座施 エ 阻 車 柵 阻 刺 施 工 員餐前跳動路 面 複檢站: 前 跳 動路 面

總務科

興革日期:99年12月8日

興革事項: 左教區工場屋頂防水施工。

內容說明:左教區工場屋頂防水層因使用年限久遠,致大部份泡

沫水泥及防水層損壞導致屋頂漏水,經本監自購材料

由營繕隊施工後業已完成改善。

相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
左教五工場屋頂		2010/12/00
左教六工場屋頂		2010/12/06

左教七工場屋頂 左教八工場屋頂 和二舍屋頂 泡沫水泥打除清運 油毛氈打除清運





防水層施工





防水層施工





其它相關相片







