


興革事項名稱：女監頂樓地面防水系統施工。

完成時間：104年01月08日

主辦科室：女監



頂樓地面施工前



頂樓地面防漏系統施工後



攪拌中材待鋪設



鋪設防水漆

效益分析：女監頂樓屋頂部分區域防水層已損壞，導致二樓舍房產生漏水現象，經本監營繕組重新施工並鋪設防水漆後，已改善漏水情形。

興革事項名稱：女監汰換舍房浴廁防滑磁磚

完成時間：104年03月04日


主辦科室：女監



舍房浴廁磁磚汰換前



舍房浴廁防滑磁磚汰換後



施工中



施工中

效益分析：女監孝一舍及孝二舍浴廁磁磚因使用已久，地面磨損，經本監營繕組自104年1月5日起持續施工更換防滑磁磚，至今已全面汰換完竣，現已達到止滑安全效果。



興革事項名稱：女監運動場遮雨棚汰舊換新

完成時間：104年3月19日

主辦科室：女監



遮雨棚更新前



遮雨棚汰舊換新後



將舊遮雨板拆下



裝上新遮雨板

效益分析：女監運動場遮雨棚因使用已久致泛黑、破損，經本監營繕組全部拆除更新，現不僅遮雨效果佳且美觀及安全。