

法務部矯正署宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：101 年 10 月 15 日

興革事項：女監頂樓屋頂施作防水工程。

內容說明：

- 一、因女監屋頂防水層使用已逾十餘年未曾翻新，工場及舍房部分區域防水層已損壞並導致屋頂產生漏水現象。
- 二、經本監營繕組二個半月重新整修施工後，業已完成女一工、女二工及女監舍房屋頂之防水工程，並改善漏水情形。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
女一工場屋頂		
女二工場屋頂		

女監舍房屋頂



其他施工相關相片



營繕組於頂樓將原鋪設之水泥塊敲開



將水泥塊自頂樓運送至一樓地面運出



舍房屋頂最上層水泥塊已清除平整



工場屋頂油毛氈已清除



將防水漆運至女監



將防水漆吊掛至屋頂待鋪設



防水漆已吊掛至屋頂



鋪設舍房屋頂底漆



鋪設工場屋頂底漆



攪拌中材待鋪設

	
<p>將材料空桶運至一樓放置</p>	<p>將材料空桶運出至回收場</p>
	
<p>鋪設工場屋頂底漆</p>	<p>工場屋頂底漆鋪設完成</p>

承辦人	女監主任	秘書	副典獄長	典獄長