

法務部矯正署宜蘭監獄工程或環境興革表

作業科


興革日期：100 年 8 月 16 日

興革事項：本監右教區工場屋頂防水施作。

內容說明：右教區屋頂防水層使用已逾十餘年未曾翻新，致部分區域防水層損壞並導致屋頂產生漏水現象，經本監營繕隊重新整修施工後業已完成該區之四個工場（九至十二工）及一個舍房(平二舍)之防水工程施工。

對照表：

相片 (地點)	改善前（施工中）	改善後
九工場屋頂		
九工場屋頂施工		

<p>十工場屋頂施工</p>		
<p>十工場屋頂施工</p>		
<p>十一工場屋頂</p>		
<p>十一工場屋頂施工</p>		

<p>十二工場屋頂施工</p>		
<p>和二舍屋頂</p>		
<p>其它相關相片</p>		
		
		