興革事項名稱:製作Q版羊花燈6盞-協辦宜蘭縣政府2015

年「歡樂宜蘭年」街景佈置活動

完成時間:104年01月30日



製作骨架圖1



完成正面圖 1



製作羊骨架圖 2



效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策,以增添活動熱鬧氣氛。

興革事項名稱:製作「小孩抱羊」花燈1盏-協辦宜蘭縣

政府 2015 年「歡樂宜蘭年」街景佈置活

動。

完成時間:104年01月30日



製作骨架圖1



完成正面圖 1



製作羊骨架圖2



效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策,以增添活動熱鬧氣氛。

興革事項名稱:協辦宜蘭縣政府 2015 年「歡樂宜蘭年」

街景佈置及花燈展示活動。

完成時間:104年01月30日



頭城交流道花燈照片 01




傳藝路二段花燈照片



頭城交流道花燈照片 02



縣政北路二段花燈照片




宜蘭火車站花燈照片



宜蘭市幾米公園花燈照片 01



羅東轉運站花燈照片




宜蘭市幾米公園花燈照片 02

效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策,以增添活動熱鬧氣氛

興革事項名稱:製作「八仙」花燈-協辦新北市力行福德 宮 2015 年「中和區燈會」活動

完成時間:104年02月04日



漢鍾離花燈圖



何仙花燈姑圖



效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策以增添活動熱鬧氣氛。


興革事項名稱:製作「射手座」花燈-協辦新北市力行福 德宮 2015 年「中和區燈會」活動

完成時間:104年02月04日

主辦科室:作業科



製作射手座底座圖1



射手花燈完成圖1



製作射手座底座圖2



效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策以增添活動熱鬧氣氣。

興革事項名稱:製作「聚寶盆」花燈-協辦新北市力行福 德宮 2015 年「中和區燈會」活動

完成時間:104年02月04日



製作聚寶盆骨架圖1



聚寶盆花燈完成圖 1



製作聚寶盆骨架圖2



聚寶盆花燈完成圖 2

效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策以增添活動熱鬧氣氛。

興革事項名稱:製作「龍龜」花燈-協辦新北市力行福德 宮 2015 年「中和區燈會」活動

完成時間:104年02月04日

主辦科室:作業科



製作龍龜骨架圖1



龍龜花燈完成圖1



製作龍龜骨架圖 2



龍龜花燈完成圖 2

效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策以增添活動熱鬧氣氛。

興革事項名稱:製作「孔雀」花燈-協辦新北市力行福德 宮 2015 年「中和區燈會」活動

完成時間:104年02月09日

主辦科室:作業科



製作孔雀骨架圖1



孔雀花燈完成圖1



製作孔雀骨架圖2



孔雀花燈完成圖 2


效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策以增添活動熱鬧氣氛。

興革事項名稱:協辦新北市力行福德宮 2015 年「中和區

燈會」及花燈展示活動 完成時間:104年02月11日



藝文光廊各式花燈



八仙賀喜花燈



孔雀花燈



Q版羊花燈






小沙彌花燈展示圖



藝文光廊花燈



水果花燈展示圖

效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策以增添活動熱鬧氣氛。

興革事項名稱:協辦宜蘭縣三星鄉公所舉辦 2015 年「三

星花海熱氣球」園區活動

完成時間:104年02月13日




三星路四段羊造型圖1



三星路四段羊造型圖3



三星路四段羊造型 2



效益分析:促進地方產業觀光發展,推廣本監才藝工坊燈籠工藝班花燈, 落實傳承傳統工藝政策。

興革事項名稱:孝一、二舍舍房廁所地坪磁磚汰換

完成時間:104年03月04日



地磚整修前



整修施工



整修施工



效益分析:孝一、孝二舍舍房廁所地坪磁磚使用已逾二十餘年,止滑效 果與清潔度均不佳,為避免發生收容人意外事故,由本監營 繕隊自行更新施作防滑地磚,完工後可提升受刑人居住環境 與生活品質。

興革事項名稱:女監遮雨棚 PC 板更新

完成時間:104年03月04日

主辦科室:作業科



施工前



施工中



施工完成

效益分析: 女監中庭雨棚因常年風吹日曬,導致其表面風化汙損,完工 後可使環境更加柔和美觀,提昇收容人生活環境品質。 興革事項名稱: 平三舍鎮靜室維修

完成時間:104年03月24日

主辦科室:作業科



施工前



施工中

施工完成

效益分析:平三舍鎮靜室保護泡棉遭受刑人破壞,部分牆面已破損,由 營繕組自行修繕完成,完工後可使鎮靜試恢復運作,維護收 容品質。

興革事項名稱:三哨內環道轉彎處路面拓寬

完成時間:104年03月27日



施工前



施工中



施工中



施工完成

效益分析:本監內環道路狹窄,大型車轉彎較為困難,完工後大幅改善 行車之安全性及流暢度。