

興革事項名稱：舍房內舊地板磁磚更新。

完成時間：1月08日。

主辦科室：戒護科



更新前舊照。



刨除舊磁磚。



清除舊磁磚。



效益分析：為舍房內舊地板磁磚濕滑容易造成如廁時滑倒而衍生為戒護事故，另改善後整齊美觀，本監營繕組為刨除舊磁磚並跟新鋪設止滑磁磚。

興革事項名稱：增設炊事場遮雨棚。

完成時間：1月21日。

主辦科室：戒護科



增設遮雨棚設備。



進行尺度丈量。



確認長度及位置。



完成水管安裝。

效益分析：為維護圍牆內饅頭機械設備，另於圍牆外側加裝遮雨棚避免雨水潑入機械，造成機械受損或食物腐壞。

興革事項名稱：發電機室前遮雨棚修繕。

完成時間：2月5日。

主辦科室：戒護科



拆除損壞之遮雨棚。



進行修繕。



遮雨棚銜接。



遮雨棚架設置完成。

效益分析：為因舊發電機室前遮雨棚陳舊漏水，為避免雨水滲漏進入發電機室造成重大事故與人員進出故修繕遮雨棚已維正常運作。

興革事項名稱：增設警報線路至行政大樓。

完成時間：2月25日。

主辦科室：戒護科



工場警報線架設。



警報線裝設。



戒護科連結外科室警報器。




戒護科連結外科室警報器。

效益分析：當戒護科發生緊急戒護事故時，外科室可立即知道戒護勤務區有突發狀況，其督勤官或長官可即時掌握因勤，並調派外科室支援警力。

興革事項名稱：平三舍通風口加裝支撐鐵鍊與鎖匙。

完成時間：3月10日。


主辦科室：戒護科



未裝設支撐鐵鍊與鎖匙前。



組裝鐵鍊與鎖匙。



組裝鐵鍊與鎖匙與測試。



完成通風口加裝支撐鐵鍊與鎖匙。

效益分析：其違規房為避免利用通風口來傳遞訊息或物品故加裝鎖頭，另加裝支撐鐵鍊，對於用餐時菜盆不接觸地面避免孳生細菌有助衛生清潔，另廚餘傾倒時避免減少濺出。

興革事項名稱：炊事場水蓋更新

完成時間：3月24日。

主辦科室：戒護科



未施工加蓋前。



施工中。



施工中。



完成水溝加蓋工程。

效益分析：為避免陳舊之水溝蓋破損掉落造成炊事場工作收容人受傷而延伸戒護事故與工作上之便利，更保障收容人之人身安全。