

興革事項名稱：全面檢修各舍房地上排水孔不銹鋼網蓋

完成時間：103年4月18日

主辦科室：女監



效益分析：女監各舍房地上排水孔因使用已久，內側結構損壞，致排水濾網蓋無法鎖螺絲而時常脫落，髮絲及小物品易掉落，造成水管時常阻塞，經全面檢視並由本監營繕組施工固定排水孔蓋，已改善水管阻塞情形。

興革事項名稱：女監美化後庭園環境

完成時間：103年5月21日

主辦科室：女監




女監後庭園美化前



女監後庭園美化後



除草整地作業中



完成整地後種植蔬菜

效益分析：女監後庭園由於雜草不斷滋生，常不定期安排女外清組至該處所拔草整理環境。為有效利用空間，經由本監內農協助除草、整地後種植蔬菜，使環境煥然一新，更加清幽。