## 法務部矯正署宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期:101年01月09日

興革事項:改善女監檢身室硬體設施及環境。

## 內容說明:

女監檢身室原附設於女監診療室內,為顧及戒護安全並有效利用 空間,已重新規劃診療室環境並改善相關設施,以便將檢身室獨 立區隔。茲就相關改善措施,說明如下:

- 一、將診療室原摺疊式塑膠拉簾,改換布質拉簾;檢身室內另加裝同款式、同色系布質拉簾一座,用以區隔空間並締造整體性之美觀。
- 二、檢身室上方另加裝日光燈一盞,以增加明亮度,利於檢查。
- 三、為使管教人員對收容人進行檢身之過程有所錄影存證提供備查,以避免日後引發不必要爭議,爰於檢身室內增設監視器鏡頭一支,並連線至主機以為監控,惟鏡頭角度以監錄檢身過程為主,不得刻意攝錄收容人身體隱私畫面。
- 四、診療室內原設置「檢查室」識別牌一只,另裝置「檢身室」 識別牌一只,掛於專屬檢身室之處所,以利區隔識別。

## 對照表:

相片(地點)	改善前	改善後	
女監診療室旁檢查室			

施工中





其他相關相片



將原摺疊式塑膠拉簾,改換布質拉簾



加裝日光燈一盞,以增加明亮度



加裝監視器鏡頭一支,連線至主機



檢身室識別牌

承辨人	女監主任	秘書	副典獄長	典獄長