

## 法務部矯正署宜蘭監獄工程或環境興革表

作業科

興革日期：101 年 02 月 17 日

興革事項：調查科浴室天花板整修。

內容說明：調查科浴室天花板經久使用，因水氣影響致麗光板飾面剝離脫落，經營繕隊整修已煥然一新。

對照表：

相片 (地點)	改善前 (施工中)	改善後
調查科浴室		
調查科浴室		

承辦人	科長	秘書	副典獄長	典獄長