

法務部矯正署宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：101 年 08 月 09 日

興革事項：女監一樓左側通往地下室樓梯欄杆加裝橫鐵條。

內容說明：

- 一、女監左右兩側樓梯原已設置防護網，惟左側一樓樓梯前方欄杆間距較大，又緊鄰保育室，為維護幼童出入安全，防止不慎跌落，予以施工將欄杆間距縮小。
- 二、經本監營繕組於一樓左側樓梯欄杆之間，將鐵條用橫向焊接於欄杆內側，以縮小間距，完成後漆上黑色油漆既美觀又安全。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
女監一樓樓梯前方欄杆		
女監一樓樓梯前方連接至下方		

其他相關相片 (施工情形)



營繕組先至現場丈量欄杆尺寸



將鐵條用橫向焊接於欄杆內側



樓梯前方欄杆鐵條焊接中



樓梯欄杆焊接完成後漆上黑色油漆