

## 臺灣宜蘭監獄行政業務興革表

女 監

興革日期：99 年 1 月 16 日

興革事項：戒護勤務、業務檢討改進之興革措施。

內容說明：自 99 年 1 月 16 日典獄長到任以來，對各項興革不遺餘力，使女監有煥然一新之氣象。

對照表：

改善前（現行作法）	改善後（興革作法）
一、勤務交接事項。	一、於 98 年 4 月 27 日假女監辦公室實際操作示範教學。 二、使同仁能對所屬業務更以「SOP」標準作業程序圖示、說明更臻完善，使爾後交接業務能迅速熟稔業務範圍。 三、爾後勤務異動交接更有系統化之操作作業指南，使各項業務更為迅速、準確。
二、當日勤務交接。	一、為落實勤務交接及當日勤務之聯繫，設立今日活動看板。
三、吸菸及不吸菸收容人無分別收容。	一、於 99 年 5 月 12 日奉簽准女一工成立戒菸工場。 二、於 99 年 5 月 14 日執行受刑人轉配業、配房作業完畢。

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 2 月 9 日

興革事項：協助行政大樓春節佈置。

內容說明：行政大樓一樓大廳設計重點為一元復始、萬象更新；  
行政大樓二樓設計重點為花開富貴、生生不息。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
協助行政大樓一樓春節佈置		
協助行政大樓二樓春節佈置		
其它相關相片		
		
行政大樓一樓	行政大樓二樓	行政大樓二樓

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 3 月 11 日

興革事項：鎮靜室舍地板、壁紙更新。

內容說明：為保障收容人安全及維護收容環境品質，將鎮靜室舍地板由貼皮材質改為塑膠防水材質並更新壁紙以提升整潔明亮的環境。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
鎮靜室舍房		
其它相關相片		
		
塑膠防水墊	舍房門裝置海綿墊	施工前牆面

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 3 月 16 日

興革事項：為改善及提升同仁休憩環境。

內容說明：

### (一) 文康室改善

1. 將牆壁粉刷為蘭花白色，呈現較溫馨之氛圍。
2. 置物櫃重新油漆，使置物櫃再度恢復新風貌並延長使用年限。
3. 原杯櫃顯較凌亂，整理後依同仁姓名標示，呈現整齊畫一風貌。

### (二) 備勤室改善

1. 將原掛上於床頭之蚊帳收起，使用時再掛上，使其空間更加寬敞。
2. 將同仁鞋子依上、下床位依序擺放，使用後歸位，較為整齊。
3. 增設分離式冷氣，改善原傳統窗型冷氣，有效的降低音量，提升休息之品質。
4. 曬衣架之改善，使同仁休息之衣物能吊掛，空間更加整齊感。
5. 將備勤室燈座開關從文康室移到備勤室入口處。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
文康室改善		
備勤室改善		
其它相關相片		
		
用餐餐具整齊擺放	移除備勤室開關	裝置備勤室開關

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 4 月 7 日

興革事項：裝設坐式馬桶

內容說明：為提供良好的服刑環境，於孝一舍舍房、女一工、女二工工場裝設坐式馬桶，使病患、老弱者之收容人獲得較好的處遇。並於職員廁所裝設坐式馬桶，提供優質的環境。

對照表：

相片 (地點)	改善後 (施工中)	改善後
職員廁所		
女一工廁所		

女二工廁所



孝一舍舍房



## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表


### 女 監

興革日期：99 年 4 月 20 日

**興革事項：**女監為重點業務蒞巡，為再美化及增加參觀內容性，於教區右側走廊增加一個活動看板，成立女監績效農場。

**內容說明：**將本年度績效事蹟以果實、蔬菜種植呈現，使所有同仁能清楚目前績效，並強化、鼓勵積極表現優良品績，使女監提升績效。

**對照表：**

相片 (地點)	創新性作業	創新性呈現
教區右側走廊		
其它相關相片		
		
佈置一	佈置二	佈置三

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表


女 監

興革日期：99 年 4 月 25 日

興革事項：改善女一工場收容人沐浴隔間環境。

內容說明：女一工場收容約 100 名受刑人，為減短沐浴時段分批時間，將已不符使用之蓮蓬頭沐浴間拆除，除可增加每批洗澡人數外，騰出空間再擺置工業用脫水機。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
女一工場沐浴間		
其它相關相片		
		
營繕組施工一	營繕組施工二	營繕組施工三

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 5 月 15 日

興革事項：女三工裝置空氣門

內容說明：為提升工場作業環境的衛生品質，裝置空氣門，以預防蚊蠅飛入，改善作業場所。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
女 三 工		
其它相關相片		
		
施工一	施工二	施工三

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 5 月 18 日

興革事項：女監籃球場鐵架施工

內容說明：為加強硬體設備之安全設施，定期檢修籃球架，以保障收容人運動的安全環境。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
操 場		
其它相關相片		
		
施工一	施工二	施工三

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 5 月 27 日

興革事項：舍房夜燈裝置獨立開關。

內容說明：將現有閒置舍房（較常閒置舍房）夜燈改為獨立開關，達節能省電的目的，裝置舍房有孝一舍 1、7、23、28、32 房及孝二舍 1、2、4、14、15、16、17、18、31、32 房共計 15 房，於 99 年 5 月 27 日施工完畢。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
孝一舍、孝二舍		
其它相關相片		
		
施工一	施工二	施工三

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 7 月 6 日

興革事項：辦公室電線線路整理

內容說明：為提供良好的辦公環境，將地面延長線及電腦線路整理，打造整齊舒適及安全性的空間。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
辦公室		
其它相關相片		
		
施工一	施工二	施工完

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 8 月 5 日

興革事項：操場排水孔增設細網

內容說明：為防治鼠患，於操場排水孔增設鐵絲細網，以阻絕老鼠自由進出，營造衛生安全的收容環境。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
操場		

## 臺灣宜蘭監獄行政業務興革表

女 監

興革日期：99 年 8 月 9 日

興革事項：改善收容人尿檢作法。

內容說明：受不定期採尿之收容人，由一週一舍房輪序，改為接見及毒品犯之收容人。

對照表：

改善前（現行作法）	改善後（興革作法）
二、每週不定期派值勤人員前往工場提帶 5 名以上之收容人至廁所採尿。 三、依舍房為輪序，一週一房。	一、每週不定期派值勤人員前往工場提帶 5 名以上之收容人至廁所採尿。 二、針對上週接見收容人及毒品犯之收容人實施突檢驗尿。 三、將突檢驗尿的對象加強實施於接見及毒品犯收容人，期有嚇阻及防堵違禁物品由接見菜流入，以提高戒護安全。

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 8 月 10 日

興革事項：增設舍房、走道監視器

內容說明：女一工、女二工場浴室、廁所及管制口走道安裝監視器，以強化女監戒護安全

對照表：

相片 (地點)	施工中	施工後
孝二舍走道		
女二工		
管制口走道		

### 其它相關相片



施工一



施工二



施工三



施工四



施工五



施工六



施工七



施工八

## 臺灣宜蘭監獄行政業務興革表

女 監

興革日期：99 年 8 月 18 日

興革事項：管制口收容人數配置表更新。

內容說明：原女監管制口收容人數配置表為直式排版，且老舊污損，經更新橫式排版，配置內容符合女監現行收容人數配置情形，以強化工作效率及專業性。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
管制口	 <p style="font-size: small;">表置配動異數人容收監女獄監蘭宜灣台 中華民國 99 年 8 月 18 日</p>	 <p style="font-size: small;">臺灣宜蘭監獄女監收容人數配置表 中華民國 99 年 8 月 18 日 星期二</p>

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 8 月 25 日

興革事項：增設舍房活動桌面

內容說明：舍房增設折疊桌、塑膠椅，以供書寫信函及撰寫書狀等。

對照表：

相片 (地點)	使用前	使用中
新收舍		
其它相關相片		
		
施工一	施工二	

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女 監

興革日期：99 年 8 月 27 日

興革事項：更新保育室設備

內容說明：現有保育室地坪約 8.5 坪，經隔間、增設收納用之矮櫃、鞋櫃等日常必需品，營造居家生活之環境。

對照表：

相片 (地點)	施工中	施工後
保育室	 <p>A photograph showing the construction phase of a nursery room. Two workers are on ladders, working on the ceiling. The room has a wooden floor, a whiteboard, and some furniture. A blue protective mat is on the floor.</p>	 <p>A photograph showing the completed nursery room. A woman is standing near a wooden crib. The room is decorated with colorful posters and a large cartoon character on the wall. A potted plant is in the foreground.</p>

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：99 年 10 月 14 日

興革事項：女監頂樓排水孔清污泥

內容說明：女監頂樓設置多處排水孔，為免污泥囤積阻塞排水孔，故定期戒護女、內外清組收容人清除污泥，使排水孔能保持順暢。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
女監頂樓		
其它相關相片		
		
清掃中	清掃中	

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：99 年 10 月 15 日

興革事項：美化的女監操場花園。

內容說明：原操場花園種植之花草種類較繁雜，經重新規劃種植後，整體呈現出綠意盎然、煥然一新之氛圍。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
女監操場花園		
其它相關相片		
		
養護中一	養護中二	

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：99 年 10 月 15 日

興革事項：美化的女監前庭園花草。

內容說明：女監為重點參觀路線，為美化環境，不定期更換、養護前庭園花草，期使外賓蒞臨參觀時對本監留下良好印象。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
女監前庭園		
其它相關相片		
		
種植中	養護中	

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：99 年 10 月 26 日

**興革事項：**增建鎮靜室矮牆。

**內容說明：**為改善鎮靜室環境衛生，及給予收容人更良好的生活空間，使廁所與舍房有所區隔，增建廁所矮牆，並用泡棉包覆，以維護安全。

**對照表：**

相片 (地點)	改善前	改善後
鎮靜室舍房		
其它相關相片		
		
施工中	施工中	

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：99 年 11 月 19 日

**興革事項：**女一工場增設臉盆架 2 座。

**內容說明：**女一工場為不吸菸工場，收容人數增加中，原有之臉盆架已不敷使用，為讓工場收容人盥洗用具能有固定處所擺放以達整體性，申請由本監木工組完成製作臉盆架 2 座，有效利用現有空間、改善工場環境。

**對照表：**

相片 (地點)	增設前	擺設完成使用中
女一工		
其它相關相片		
		
施工完成		

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

### 女 監

興革日期：99 年 11 月 25 日

**興革事項：**為改善女監環境，全面粉刷蘭花白油漆。

**內容說明：**女監牆壁原為白色，部分已斑駁、脫落，故由女內清組及女一、二工具有油漆專長之收容人協助全面粉刷牆壁，並由全女監收容人票選油漆顏色為蘭花白；接見監聽室及樓梯旁較高處，則由戒護科內清組協助油漆，經陸續施工目前已完成，呈現明亮、溫馨及煥然一新之環境。

**對照表：**

相 片 (地點)	施工後 (女三工走廊)	施工後 (舍房走廊)	施工後 (接見地下室走道)
女 監			
其它相關相片			
			
	施工一	施工二	施工三

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：99 年 11 月 26 日

興革事項：裝置孝一舍、孝二舍舍房報告燈顯示器（燈）。

內容說明：夜間遇非常態性情形，例如：戒護外醫、住院及特殊狀況時，同仁需合併勤務，以 3 人班方式值勤（現行 4 人值勤），故於孝一舍及孝二舍 24 房門前上方，分別裝置舍房報告燈顯示燈，以便同仁不論是在孝一舍或孝二舍值勤或交接時，均可適時掌握舍房動態，及時處理。

對照表：

相片 (地點)	改善前	改善後
孝一舍、孝二舍		
其它相關相片		
		
施工一	施工二	孝二舍報告燈施工完畢

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：99 年 12 月 24 日

**興革事項：**孝一舍、孝二舍通道門增設活動壓克力板。

**內容說明：**每逢冬季教區寒風凜冽，增設活動壓克力板替代舊有的塑膠帆布，以達防禦寒風及整潔美觀效果。

**對照表：**

相片 (地點)	增設前	增設後
孝一舍、孝二舍		
其它相關相片		
		

## 臺灣宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：99 年 12 月 31 日

**興革事項：**管制口通道門增設活動壓克力板。

**內容說明：**每逢冬季教區寒風凜冽，增設活動壓克力板替代舊有的塑膠帆布，以達防禦寒風及整潔美觀效果。

**對照表：**

相片 (地點)	增設前	增設後
管制口		