

矯正署宜蘭監獄工程或環境興革表

女監

興革日期：100 年 01 月 26 日

興革事項：舍房牆壁壁癌補強油漆。

內容說明：舍房內牆面油漆脫落嚴重，重新補強並做防水工程。

對照表：

相片 (地點)	更新前	更新後
孝一舍		
其它相關相片		
		